

LEGENDA

- Scarpata di frana con stabilizzazione in corso
- Fessura di trazione per movimento roto-traslativo
- Area percorsa da colata di fango
- Linee di ruscellamento
- scarpata di erosione torrentizia
- Accumulo di detrito
- Limite area di esproprio

Nord

Scala 1:2000

0 100 200

REGIONE CAMPANIA
Provincia di Benevento

IMPIANTO DI DISCARICA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI
Legge n.87 del 05/07/2007
SANT'ARCANGELO TRIMONTE (Bn)

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DI DISCARICA

- Carta geomorfologica

TAV. 3

IL GEOLOGO
Dott. Giovanni REA

IL COMMITTENTE
Daneco Impianti s.r.l.

Data: 15 Novembre 2010 | Rev. 01 | file: geomorfologica.pdf